Auftrag 800998073

LG-Nr. 456990

Mangel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Königsberger Str. 38, 71034 Böblingen
Terminfenster	04.10.2026 - 16.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	5 von 68
Geräteumfang	6 RMS
Dauer	36 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Königsberger Str. 40	2	3 RMS
Königsberger Str. 42	n. a.	
Königsberger Str. 44	2	2 RMS
Königsberger Str. 38	1	1 RMS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 5

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
6	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Somesan	1	Königsberger Str. 38	Bild 1 (gedreht), Obergeschoss, Links
Kültür	1	Königsberger Str. 38	Bild 2, Dachgeschoss, Links
Cinar-Bayindir-Sari	2	Königsberger Str. 44	Erdgeschoss, Rechts
Basaj	2	Königsberger Str. 42	Obergeschoss 02, Rechts
Gilsenberg	1	Königsberger Str. 38	Obergeschoss 06, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Königsberger Str. 42 Erdgeschoss, Obergeschoss 01, 03 (grau); Königsberger Str. 38 Erdgeschoss bis Obergeschoss 05 (grau außer OG06)

Hinweise und Gegenproben

• Feld 'Anmeldung vor Ort' steht auf <bitte auswaehlen>
• Gewünschte Anmeldeart zeigt 'Postkarte' ohne eigenen Kontakt -> anmeldung_art POSTKARTE gesetzt, kein Kontakt lesbar
• Rosenauer-Kästchen auf Bild 1 wegen Drehung/Unschärfe nicht sicher erkennbar, Name schwarz und mit Sigma-Zeile, daher als unsicher markiert
• Basaj (Bild 4) hat sichtbares Kästchen 0/1, Sigma-Zeile nicht lesbar auf Foto
• Summe der beauftragten Stellen in Häusern (2+0+2+1=5) passt zu Kopfzahl '5 von 68'
• Nummer von Somesan nicht lesbar auf Foto
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (5 laut Auftragskopf): Somesan · 1, Kültür · 1, Cinar-Bayindir-Sari · 2, Basaj · 2, Gilsenberg · 1.
• Anmeldeart-Kontakt nicht vollständig lesbar/nicht vorhanden auf Foto 1

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026