Auftrag 800998162

LG-Nr. 472166

Mängel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Mozartstr. 2, 71083 Herrenberg
Terminfenster	04.10.2026 - 08.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 51
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 HLS
Dauer	5min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Mozartstr. 4	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13319**	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
1	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Ableiter	1	Mozartstr. 4, 71083 Herrenberg	Dachgeschoss, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Mozartstr. 6 (Erdgeschoss, Obergeschoss 01, Obergeschoss 02 - keine eigenen Kaestchen sichtbar bzw. nicht aufgeklappt)

Hinweise und Gegenproben

• Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen: 1 von 51 - passt zum einzigen gefundenen Nutzer 'Ableiter' mit eigenem Kaestchen und Sigma-Zeile.
• Mozartstr. 6 Haus-Kaertchen zeigt 0/1 mit Sigma 1 HLS im Kopf, aber darunter aufgeklappte Geschosse (Erdgeschoss, Obergeschoss 01/02, Dachgeschoss) zeigen keinen beauftragten Nutzer außer Ableiter im Dachgeschoss unter Mozartstr. 4.
• Materialbedarf-Seite (Bild 2) ohne Status-Angabe in Spalte - als leer übernommen.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13319.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13364.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Ableiter. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Materialseite (Bild 2) ist stark gespiegelt/gedreht und unscharf; Artikelnummern und Status mit mittlerer Sicherheit gelesen.
• Anmeldekontakt zur Postkarte nicht sichtbar/nicht abgebildet.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026