

Auftrag 800913286

LG-Nr. 152634

Hochrüstung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Robert-Dick-Weg 6, 89077 Ulm
Terminfenster	26.10.2026 - 07.12.2026
Beauftragte	0 von 10
Nutzerverbrauchsstellen	
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	18 APS, 63 HLS, 22 UPS, 1 WZS
Dauer	11h 23min (Auftragskopf), Untervorgang Robert-Dick-Weg 6: 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
63	13319	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ 0/63 · HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
63	13364	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ 0/63 · Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
9	13320	APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V80	✓ 0/9 · APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V80
11	13325	MK K 9smart MET 1,5/2,5	✓ 0/11 · MK K 9smart MET 1,5/2,5
9	13328	APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V80	✓ 0/9 · APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V80
11	13333	MK W 9smart MET 1,5/2,5	✓ 0/11 · MK W 9smart MET 1,5/2,5
1	13898	WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m	✓ 0/1 · WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Hinweise und Gegenproben

- Feld 'Gewünschte Anmeldeart' zeigt zwei Zeilen 'Plakat' bei Obergeschoss 03 und Obergeschoss 04 sowie 'Plakat' unter 'Gewünschte Anmeldeart' - unklar ob dies die tatsächlich gewählte Anmeldeart für den gesamten Auftrag ist oder nur ...
- Anmeldung vor Ort: 21. September um 14:28 (Datum/Zeit, kein Anmeldeweg) - siehe Feld 'Anmeldung vor Ort'.
- Auf den vorliegenden Fotos sind nur Geschoss-Sammelkarten mit '0/2' Kästchen sichtbar (Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss 01-04), aber keine einzelnen Nutzer-Kärtchen mit Namen und eigenem Kästchen - daher konnte kein einzelner ...
- Kopf zeigt 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen 10 von 10' - alle Verbrauchsstellen sind beauftragt, aber die einzelnen Namen sind auf den vorliegenden Fotos nicht sichtbar.
- Keine Nutzer-Detailkarten mit Namen sichtbar - nur Geschoss-Summenkärtchen. Bitte weitere Fotos der aufgeklappten Geschosse nachreichen, damit die einzelnen Mieter für die Anmeldung ermittelt werden können.
- Gewünschte Anmeldeart konnte nicht sicher als Fließtext gelesen werden - im Bild stehen nur wiederholte 'Plakat'-Einträge ohne klaren Kontakt; ggf. Original erneut prüfen.
- KEINE Nutzer erkannt, aber die Anmeldung braucht Empfaenger (Einzelbenachrichtigung). Bitte die Nutzer-Fotos pruefen und den Auftrag neu fotografieren.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026