

Auftrag 800982372

LG-Nr. n. a.

Wettbewerbsübernahme Restevorgang

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgeführten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Friedrichstr. 54, 71638 Ludwigsburg
Terminfenster	07.09.2026 - 12.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2 sichtbar (Auftragskopf: nicht angegeben)
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	120 min (Auftragskopf), Untervorgang 22min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
2	13319	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
2	10137	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
2	13364	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Di Benedetto Laura	2	Friedrichstr. 54, 71638 Ludwigsburg	Erdgeschoss, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Kellergeschoss 01, Dachgeschoss, Obergeschoss 01, Obergeschoss 02 (Geschosse ohne eigenen beauftragten Nutzer sichtbar); Di Benedetto Vito · 2 (Markierung nicht eindeutig)

Hinweise und Gegenproben

- Nutzerstellen-Ecke oben teils abgeschnitten/gedreht, daher Angaben zu Nutzerstellen unsicher
- Erdgeschoss-Kästchen 0/1 sichtbar, Di Benedetto Laura mit eigenem Kästchen 0/1 und Nummer 123 1008802, Links - als beauftragt übernommen
- Di Benedetto Vito · 2 (123 100901) ohne erkennbares eigenes Kästchen im Bild - Beauftragung unsicher, evtl. nur der zugehörige Nutzer im Erdgeschoss-Kästchen
- Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13319.
- Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 10137.
- Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13364.
- Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Di Benedetto Vito · 2 (Markierung nicht eindeutig)
- Foto stark gedreht/unscharf, Details zur Anmeldeart-Kontaktzeile nicht sichtbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026