Auftrag 800924381

LG-Nr. 177011

Mangel aus Ablesung Restevorgang

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Hirschstr. 9, 89073 Ulm
Terminfenster	22.08.2026 - 26.09.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 25
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	9min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Hirschstr. 9	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**10239**	Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)	✓ Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)
1	**11316**	Funkadapter star FAS	✓ Funkadapter star FAS
1	**13072**	WZ W HeC 0,6DN15V110 5,2x45x1,5m MB	✓ WZ W HeC 0,6DN15V110 5,2x45x1,5m MB

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Wöhrl Verkauf	2	Hirschstr. 9, 89073 Ulm	Erdgeschoss

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Douglas · 1 (Erdgeschoss), Kellergeschoss 01, Kellergeschoss 02, Datensammler · 3 (TRE Whg EG, 123 TRE Whg EG)

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort: Postkarte am 9. Oktober um 18:23 (Hausverwaltung - Fahlke, Tel. 09151 8693 440) - dies ist das Feld 'Anmeldung vor Ort', nicht die gewünschte Anmeldeart selbst, aber da 'Gewünschte Anmeldeart' auf dem Foto nicht eindeutig a...
• Beauftragter Nutzer Wöhrl Verkauf·2 anhand eigenem Kästchen 0/1 und Sigma-Zeile 1 WZR identifiziert; Douglas·1 ist grau ohne Kästchen -> nicht beauftragt.
• Kopfzahl 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen 1 von 25' bestätigt genau einen beauftragten Nutzer.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Wöhrl Verkauf. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Anmeldeart-Feld schwer lesbar, da Bild gedreht und teilweise unscharf; Rolle/Kontakt 'Hausverwaltung - Fahlke, Tel. 09151 8693 440' gehört vermutlich zur Anmeldeart Postkarte, konnte aber nicht eindeutig zugeordnet werden.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026