Auftrag 800968204

LG-Nr. 474935

Kleinauftrag 2. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Engelbergstr. 40, 70499 Stuttgart
Terminfenster	02.10.2026 - 14.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 333
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 UPS, 1 VSS
Dauer	10 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Engelbergstr. 28	1	1 UPS, 1 VSS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
2	**13334**	MK W 9smart IST 1,5/2,5	✓ 0/2 · MK W 9smart IST 1,5/2,5
2	**13334**	MK W 9smart IST 1,5/2,5	✓ MK W 9smart IST 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
K.KÜTTNER / E.HÄGELE	123 020	Engelbergstr. 40	Obergeschoss 05 (Bild 2)

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): VOGEL · 2, BIANCHI · 1, Obergeschoss 01-04, Erdgeschoss, Obergeschoss 06, Obergeschoss 07, HIRNER · 3, K.KUETTNER / E.HAEGELE · 4

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort steht auf <bitte auswaehlen>
• Gewuenschte Anmeldeart ist leer/nicht erkennbar auf dem Foto - Feld zeigt keinen Wert
• Bild gedreht (Tablet quer fotografiert), gedanklich um 180 Grad gedreht gelesen
• Nur Obergeschoss 05 mit eigenem Kaestchen '0/1' und Sigma-Zeile '1 UPS · 1 VSS' sichtbar beauftragt - dies ist jedoch ein Geschoss, kein Nutzer-Kaertchen; kein Personenname darunter sichtbar, daher kein Eintrag nach nutzer moeglich
• Materialbedarf-Bild (Bild 3) ist unscharf/ueberbelichtet, nur Artikelnummer 13334 teilweise lesbar, Rest nicht sicher entzifferbar
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (1 laut Auftragskopf): K.KÜTTNER / E.HÄGELE · 123 020.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: K.KÜTTNER / E.HÄGELE. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Gewuenschte Anmeldeart nicht lesbar/leer - konnte nicht ermittelt werden, Monteur muss vor Ort nachfragen

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026