Auftrag 800989576

LG-Nr. 472167

Hochruestung Brunata Rest

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Sindelfinger Str. 116, 71069 Sindelfingen
Terminfenster	20.09.2026 - 25.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 46
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	10min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Sindelfinger Str. 116	1	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13334**	MK W 9smart IST 1,5/2,5	✓ MK W 9smart IST 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Spreitzer	3	Sindelfinger Str. 116	Obergeschoss 01, Mitte

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Spreitzer · 3 (Mitte), Schäfer · 2 (Links), Tatzel · 1 (Links) - alle grau ohne eigenes Kästchen und ohne Sigma-Zeile

Hinweise und Gegenproben

• Das Obergeschoss 01 Kaertchen traegt ein eigenes 0/1-Kaestchen und eine Sigma-Zeile (1 TZS) - dies entspricht der Kopfzahl 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen 1 von 46'. Der darunter befindliche Nutzername ist im Bild nur teilweise lesbar ('ET: ...
• Die drei weiteren Eintraege (Spreitzer, Schaefer, Tatzel) sind grau dargestellt, ohne eigenes Kaestchen und ohne eigene Sigma-Zeile - daher als nicht beauftragt gefuehrt.
• Materialbedarf-Seite (Bild 2) ist stark unterbelichtet/ueberstrahlt, nur die Zeile '13334 · 0/1 MK W 9smart IST 1,5/2,5' und 'MK W 9smart IST 1,5/2,5' teilweise erkennbar - Menge und Status unsicher.
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (1 laut Auftragskopf): Spreitzer · 3.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13334.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Spreitzer. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Materialbedarf-Bild (Bild 2) ist technisch sehr schlecht (ueberbelichtet), Angaben zu Menge/Status nur eingeschraenkt lesbar.
• Name/Rolle des beauftragten Nutzers im Obergeschoss 01 ist unklar - wirkt wie Monteurnamen (ET/MT) statt Mietername, bitte im Original pruefen.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026