Auftrag 800991352

LG-Nr. 404057

Hochruestung Resttervorgang

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Wittumstr. 31, 71120 Grafenau
Terminfenster	23.09.2026 - 28.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2
Eingänge im Auftrag	2
Geräteumfang	2 WZS
Dauer	44 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13898**	WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m	✓ WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Greil · 1 (grau/ohne eigenes Kaestchen); Omlor · 2 (grau/ohne eigenes Kaestchen)

Hinweise und Gegenproben

• Gewuenschte Anmeldeart: Postkarte. Zusaetzlich Telefon-Hausmeister Greil als Kontakt angegeben, aber nicht als eigene Anmeldeart markiert.
• Nutzer Greil und Omlor haben keine sichtbaren eigenen Kaestchen am Nutzer-Kaertchen erkennbar (Kaestchen leer dargestellt) - Beauftragung unsicher, trotz Sigma-Zeile.
• Materialzeile 13898 ist unscharf fotografiert, Menge/Status unsicher abgelesen.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13898.
• Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Greil · 1 (grau/ohne eigenes Kaestchen); Omlor · 2 (grau/ohne eigenes Kaestchen)
• Vorgangsart teilweise unscharf/gedreht gelesen ('Hochruestung Resttervorgang') - moeglicherweise 'Hochruestung Restvorgang' oder aehnlich.
• Hausadressen (haeuser) im Untervorgaenge-Baum nicht eindeutig als eigene Haus-Kaertchen sichtbar, nur Geschosse Erdgeschoss/Obergeschoss/Kellergeschoss erkennbar - eingaenge daher aus Kopf (2) uebernommen, haeuser-Liste leer ...
• Telefon Hausmeister Greil: 017641790504 - als Kontakt zu Anmeldeart Telefon vermerkt? Anmeldeart im Bild zeigt jedoch nur 'Postkarte' als gewaehlte Art; Telefonzeile evtl. nur Zusatzinfo.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026