Auftrag 800991672

LG-Nr. 401776

Kleinauftrag Restevorgang

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Starenweg 4, 71139 Ehningen
Terminfenster	24.09.2026 - 06.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 24
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 RMS
Dauer	6 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Starenweg 4	1	1 RMS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Fink	2	Starenweg 4	Obergeschoss 01, Mitte

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Ochs · 1 (Erdgeschoss, Links) - grau, kein Kaestchen, keine Sigma-Zeile; Segner · 3 (Dachgeschoss, Rechts) - grau, kein Kaestchen, keine Sigma-Zeile

Hinweise und Gegenproben

• Feld 'Anmeldung vor Ort' steht auf '<bitte auswaehlen>' - das ist nicht die Anmeldeart
• Gewuenschte Anmeldeart zeigt 'Postkarte' ohne Kontaktangabe - diese Zeile ist aber auf dem Foto als einzige Angabe ohne Rollen-/Kontaktzeile zu sehen, daher anmeldung_art leer gelassen, da kein eindeutiger Hinweis auf gueltige Auswahl vs. nur ...
• Fink · 2 (Obergeschoss 01, Mitte) hat eigenes Kaestchen 0/1 und Sigma-Zeile 1 RMS - beauftragt; Ochs und Segner ohne Kaestchen/Sigma - nicht beauftragt
• Kopfzahl 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen 1 von 24' bestaetigt genau einen beauftragten Nutzer (Fink)
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Fink. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Anmeldeart 'Postkarte' auf dem Foto sichtbar, jedoch widerspruechlich zur Instruktion fuer 'bitte auswaehlen' - bitte vor Ort pruefen, da anmeldung_art hier konservativ leer gelassen wurde obwohl 'Postkarte' sichtbar war

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026