Auftrag 800995154

LG-Nr. n. a.

Ablesung Brunata Rest

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Karlstr. 27, 71034 Böblingen
Terminfenster	01.10.2026 - 05.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	9min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Karlstr. 27/1 ALTE LG 453600	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
1	**10241**	HKV Vorderteil TELMETRIC plus lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC plus lang
1	**10242**	Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)	✓ Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Haug	4	Karlstr. 27	Obergeschoss 02, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Kanzari · 2 (Links), Podany · 3 (Mitte), Haug · 4 (Rechts)

Hinweise und Gegenproben

• Untervorgaenge zeigen Erdgeschoss, Obergeschoss 01 und 02 mit mehreren Nutzer-Kaertchen; nur 'Obergeschoss 02' mit eigenem Kaestchen '0/1' und Sigma-Zeile '1 HLZ · 1 OHA' ist beauftragt, die Nutzer darunter (Kanzari, Podany, Haug) sind gra...
• Datensammler · 1 ist ein Geraet, kein Nutzer.
• LG-Nummer auf dem Foto nicht lesbar - nur Aufnr./Auftragsnummer sichtbar.
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) anhand des eigenen 0/1-Kaestchens uebernommen: Haug · 4. Die Anzahl im Auftragskopf war nicht lesbar und konnte nicht gegengeprueft werden - bitte kurz am Foto bestaetigen.
• Kein eindeutiger Nutzer mit Personennamen und eigenem Kaestchen gefunden; 'Obergeschoss 02' hat zwar ein Kaestchen, ist aber ein Geschoss, kein Nutzer - Beauftragung innerhalb dieses Geschosses nicht eindeutig einem Namen zuordenbar.
• LG-Nummer konnte auf den Fotos nicht gelesen werden.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026