Auftrag 801000046

LG-Nr. 404500

Kleinauftrag 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Eberhardstr. 7, 71088 Holzgerlingen
Terminfenster	07.10.2026 - 11.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2 von 26
Eingänge im Auftrag	2
Geräteumfang	1 UPS, 1 WZS
Dauer	14 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Eberhardstr. 7	1	1 UPS
Eberhardstr. 13	n. a.	
Eberhardstr. 9/1	n. a.	
Eberhardstr. 9/2	n. a.	
Eberhardstr. 11/1	1	1 WZS
Eberhardstr. 11/2	n. a.	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 2

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13326**	MK K 9smart IST 1,5/2,5	✓ MK K 9smart IST 1,5/2,5
1	**13894**	WZS W XS2 0,6DN15V110 5,2x45x1,5m	✓ WZS W XS2 0,6DN15V110 5,2x45x1,5m

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Kocker	3	Eberhardstr. 7, 71088 Holzgerlingen	Obergeschoss 01, Rechts
Heitz	1	Eberhardstr. 11/1, 71088 Holzgerlingen	Erdgeschoss, 22

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Hoffmann-Bernatovic · 1 (Obergeschoss 01, Links), Massimino/Toprak · 2 (Obergeschoss 01, Mitte), Unbekannt (Geschoss, Erdgeschoss Eberhardstr. 11/1)

Hinweise und Gegenproben

• Feld 'Gewuenschte Anmeldeart' zeigt nur '<bitte auswaehlen>' - noch keine Anmeldeart gewaehlt
• Obergeschoss 01 hat eigenes Kaestchen 0/1 mit Sigma 1 UPS - der beauftragte Nutzer darunter ist Kocker (eigenes Kaestchen, Sigma 1 UPS identisch)
• Geschoss 'Unbekannt' unter Eberhardstr. 11/1 hat Kaestchen 0/1 mit Sigma 1 WZS - der beauftragte Nutzer darunter ist Heitz (eigenes Kaestchen, Sigma 1 WZS identisch)
• Materialbedarf-Foto (Bild 3) ist um 180 Grad gedreht fotografiert
• Laut Auftragskopf 2 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Kocker, Heitz. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Eberhardstr. 13, 9/1 und 9/2 zeigen keine erkennbaren Beauftragungen auf den Fotos
• Eberhardstr. 11/2 wird am Bildende angeschnitten, keine weiteren Infos sichtbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026