Auftrag 800917446

LG-Nr. 451583

Hochruestung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Tannenweg 9, Aidlingen
Terminfenster	01.06.2026 - 13.07.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	5 von 5
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	2 APS, 66 HSS, 2 OHA
Dauer	4h 1min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Tannenweg 9	5	2 APS, 66 HSS, 2 OHA

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 5

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
66	**13318**	HKV Vorderteil TELMETRIC smart kurz	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart kurz
66	**10239**	Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)	✓ Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)
2	**13329**	APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V110	✓ APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V110
1	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
1	**13317**	Gateway smart GPRS/NB-IoT	✓ Gateway smart GPRS/NB-IoT

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Hinweise und Gegenproben

• Gewuenschte Anmeldeart ist 'Plakat', jedoch zusaetzlich 'Anmeldung vor Ort' auf 13. Oktober um 07:50 gesetzt mit Hinweis 'Plakat' - vermutlich bereits durchgefuehrt
• Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen Obergeschoss01 0/2 und Erdgeschoss 0/3, insgesamt 5/5 - keine Einzel-Nutzer mit Namen auf den Fotos sichtbar, nur Geschoss-Kaertchen ohne Personennamen
• Eigentuemer-Kontakt: Dornburg, Tel. 0160 6007730
• Keine einzelnen Nutzer-Kaertchen mit Namen sichtbar, nur Geschoss-Sammelkaestchen Obergeschoss 01 und Erdgeschoss - evtl. auf weiteren nicht mitgelieferten Fotos sichtbar
• Anmeldeart-Feld zeigt 'Plakat' bei Anmeldung vor Ort, gewuenschte Anmeldeart selbst nicht eindeutig als Text sichtbar auf Foto - Eigentuemer-Kontakt vorhanden deutet auf Telefon/Postkarte an Eigentuemer hin
• Nachkontrolle: 0 Kaertchen mit eigenem Kaestchen gefunden, laut Auftragskopf 5 beauftragt - Nutzer bitte am Foto pruefen.
• Laut Auftragskopf 5 beauftragte Nutzerstelle(n), aber KEINE uebernommen - Kaestchen am Foto pruefen und Auftrag ggf. neu fotografieren.
• KEINE Nutzer erkannt, aber die Anmeldung braucht Empfaenger (Einzelbenachrichtigung). Bitte die Nutzer-Fotos pruefen und den Auftrag neu fotografieren.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026