Auftrag 800944430

LG-Nr. 458687

Hochruestung Brunata Rest

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Böblinger Str. 23, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	30.06.2026 - 04.08.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 18
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 WTS
Dauer	14min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Böblinger Str. 19	n. a.	
Böblinger Str. 21	1	1 WTS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13329**	APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V110	✓ APZ W 9smart 1,5/2,5DN15V110

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Knote	1	Böblinger Str. 21, 71065 Sindelfingen	Dachgeschoss

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Obergeschoss 02, Obergeschoss 01, Erdgeschoss, Kellergeschoss 01 (keine beauftragten Nutzer sichtbar)

Hinweise und Gegenproben

• Feld 'Gewuenschte Anmeldeart' zeigt nur 'Postkarte' ohne eigenen Kontakt - Anmeldeart als unklar vermerkt, da bei 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen 1 von 18' auf dem ersten Bild 'Postkarte' zu sehen war, aber kein eindeutiger Kontakt ...
• 'Anmeldung vor Ort' zeigt Datum 13. Oktober um 07:52 - dies ist ein separates Feld, keine Anmeldeart
• Nutzer 'Knote' befindet sich unter Dachgeschoss im Haus Böblinger Str. 21, hat eigenes Kaestchen 0/1 und eigene Sigma-Zeile 1 WTS - eindeutig beauftragt
• Materialnummer 13329 im Bild 3 unscharf/gedreht, Menge und Status unsicher lesbar (0/1 vermerkt)
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13329.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Knote. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Anmeldeart 'Postkarte' erkannt, aber kein zugehöriger Kontakt (Name/Adresse) auf dem Foto lesbar - anmeldung_kontakt bleibt leer
• Materialzeile auf Bild 3 schwer lesbar wegen Bildqualität/Drehung - Menge und exakter Status unsicher

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026