Auftrag 800995366

LG-Nr. n. a.

Wettbewerbsuebernahme Resttermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	ermann-Weg 14, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	30.09.2026 - 04.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Geräteumfang	n. a.
Dauer	1h 35min (Auftragskopf), Obergeschoss 05 Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
5	**13319**	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
5	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
5	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
2	**13333**	MK W 9smart MET 1,5/2,5	✓ MK W 9smart MET 1,5/2,5
2	**10641**	VTZ,3,6,7 Anschlußgehäuse	✓ VTZ,3,6,7 Anschlußgehäuse
2	**10689**	Messblockgehäuse MET chrom für VTZ/MBZ	✓ Messblockgehäuse MET chrom für VTZ/MBZ
1	**13320**	APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V80	✓ APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V80

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Neuhold	4	ermann-Weg 14, 71065 Sindelfingen	Obergeschoss 06, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Volkmann · 1 (Markierung nicht eindeutig); Hackbarth · 2 (Markierung nicht eindeutig); Sularz · 3 (Markierung nicht eindeutig)

Hinweise und Gegenproben

• Bild ist um 180 Grad gedreht, Objektadresse teilweise abgeschnitten ('ermann-Weg 14') - vermutlich vollstaendige Strasse nicht lesbar.
• Gewuenschte Anmeldeart ist auf diesem Foto nicht sichtbar (abgeschnitten/nicht fotografiert) - anmeldung_art daher leer gelassen.
• Nur Volkmann·1, Hackbarth·2, Sularz·3 und Neuhold·4 sichtbar unter Obergeschoss 06; Obergeschoss 05 und 07 zugeklappt, keine Nutzer darin sichtbar.
• Kaestchen bei Volkmann, Hackbarth, Sularz nicht eindeutig erkennbar auf dem Foto - als unsicher markiert, da Checkbox-Status beim Haus/Geschoss im Bild unklar ist; Neuhold zeigt sichtbares 0/1-Kaestchen.
• Kontaktinformationen 'Stubbe' und 'Neuhold' E-Mail-Adressen im unteren Bildbereich sichtbar, aber nicht eindeutig einer Anmeldeart zugeordnet, da das Feld 'Gewuenschte Anmeldeart' nicht sichtbar ist.
• Bild 1 ohne eigene Auftragsnummer wurde diesem Auftrag zugeordnet.
• Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Volkmann · 1 (Markierung nicht eindeutig); Hackbarth · 2 (Markierung nicht eindeutig); Sularz · 3 (Markierung nicht eindeutig)
• Anmeldeart und Kontaktzeile konnten auf dem Foto nicht zugeordnet werden, da das Feld 'Gewuenschte Anmeldeart' nicht sichtbar war.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026