

Auftrag 800913304

LG-Nr. n. a.

Ausrüstung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Erlenäcker 55, 89079 Ulm
Terminfenster	26.10.2026 - 07.12.2026
Beauftragte	n. a.
Nutzerverbrauchsstellen	
Geräteumfang	3 HLS, 147 UPS
Dauer	45 min (Auftragskopf), Untervorgang 38h 28min, Erlenäcker 55: 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
258	13319	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ Bedarf 0/258 · HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
258	13364	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Bedarf 0/258 · Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
2	13344	MK W 9smart A34 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/2 · MK W 9smart A34 1,5/2,5
77	13336	MK K 9smart TE1 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/77 · MK K 9smart TE1 1,5/2,5
65	13337	MK W 9smart TE1 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/65 · MK W 9smart TE1 1,5/2,5
2	13338	MK K 9smart A34 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/2 · MK K 9smart A34 1,5/2,5
1	13325	MK K 9smart MET 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/1 · MK K 9smart MET 1,5/2,5
1	13319	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
1	10137	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
3	13364	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
1	13337	MK W 9smart TE1 1,5/2,5	✓ MK W 9smart TE1 1,5/2,5
2	10553	Manschette rund f. 6i/7i/M AD 91 ID 64,5	✓ Manschette rund f. 6i/7i/M AD 91 ID 64,5
2	10549	Rosette rund AD 137 für 10550 u. 10553	✓ Rosette rund AD 137 für 10550 u. 10553
1	13336	MK K 9smart TE1 1,5/2,5	✓ MK K 9smart TE1 1,5/2,5
2	13317	Gateway smart GPRS/NB-IoT	✓ Gateway smart GPRS/NB-IoT

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Erlenäcker 55 (0/15, 88 HLS · 51 UPS), Erlenäcker 53 (0/12, 71 HLS · 38 UPS), Erlenäcker 57 (0/18, 99 HLS · 58 UPS) - alle Kästchen leer/unmarkiert, keine schwarzen Nutzer-Namen erkennbar

Hinweise und Gegenproben

- Bild 1 ist um 180 Grad gedreht (kopfstehend), gedanklich gedreht gelesen
- Anmeldeart-Feld auf Bild 1 nicht vollständig lesbar - nur 'Plakat' und Symbol erkennbar, konkrete Kontaktzeile fehlt im sichtbaren Ausschnitt
- Auf Bild 1 sind nur Eingänge/Hauszeilen (Erlenäcker 55/53/57) mit leeren Kästchen sichtbar, keine aufgeklappten Nutzer-Kärtchen mit Namen zu erkennen
- Bilder 2 und 3 sind Materialbedarf-Fortsetzungsseiten ohne eigene Auftragsnummer und wurden diesem Auftrag zugeordnet
- LG-Nummer auf dem Foto nicht lesbar (Text am Bildrand abgeschnitten)
- Anmeldeart und Kontakt konnten aus dem sichtbaren Bildausschnitt nicht vollständig gelesen werden
- Terminfenster-Jahr aus Bildtext '26.10.2026 bis 7.12.2026' übernommen, Beginn des Zeitraums evtl. abgeschnitten
- Keine beauftragten Nutzer (schwarz mit Kästchen) auf den vorliegenden Fotos erkennbar - nur Haus-Ebenen ohne aufgeklappte Nutzerliste sichtbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026