

Auftrag 800927916

LG-Nr. 405194

Kleinauftrag 2. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Eigentümer - Kreuzkamp/Kloss Falkentorstraße 9, 71157 Hildrizhausen

Objekt (Kopfadresse)	Falkentorstr. 9, 71157 Hildrizhausen
Terminfenster	18.09.2026 - 30.09.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 sichtbar (Dachgeschoss - Kloess · 3)
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 UPR
Dauer	120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	11720	MK W MET 7star MET 1,5/2,5	✓ MK W MET 7star MET 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Kloess	3	Falkentorstr. 9, 71157 Hildrizhausen	Dachgeschoss, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Großmann/Großmann · 2 (Obergeschoss, Mitte); Löffler · 1 (Obergeschoss, Links)

Hinweise und Gegenproben

- Auf dem ersten Bild ist die Zeile 'Anmeldung vor Ort' auf 'Postkarte' gesetzt - dies ist NICHT die gewünschte Anmeldeart, sondern ein separates Feld. Gewünschte Anmeldeart zeigt zweimal 'Postkarte' mit Eigentümer-Kontakt darunter.
- Nutzer 'Kloess · 3' im Dachgeschoss hat eigenes Kästchen (0/1) und eigene Sigma-Zeile '1 UPR' - beauftragt.
- Nutzer 'Großmann/Großmann · 2' und 'Löffler · 1' sind grau ohne Kästchen und ohne Sigma-Zeile - nicht beauftragt.
- Materialbedarf-Bild ist sehr unscharf/verwaschen, Artikelnummer und Menge unsicher gelesen (11720 · 0/1).
- Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 11720.
- Materialfoto (Bild 2) ist stark unscharf/überbelichtet - Angaben zu Materialbedarf mit Unsicherheit gelesen.
- Anmeldeart wirkt ungewöhnlich mit doppeltem 'Postkarte' - eventuell zeigt eine Zeile fälschlich das Feld 'Anmeldung vor Ort' statt 'Gewünschte Anmeldeart'.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026