

Auftrag 800979759

LG-Nr. 459663
Hochruestung DD Restvorgang

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Neckarstr. 5, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	02.09.2026 - 07.10.2026
Beauftragte	1 von 27
Nutzerverbrauchsstellen	
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	2 RMS
Dauer	11 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
2	13234	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Lapenta / Di Brizzi (EGT... Miceli)	2	Neckarstr. 5	Erdgeschoss, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Sugg, Rinaldi · 3 (Rechts, Obergeschoss)

Hinweise und Gegenproben

- Anmeldeart-Feld zeigt keinen ausgewaehlten Wert (Gewuenschte Anmeldeart bzw. Anmeldung vor Ort nicht eindeutig lesbar), daher leer gelassen.
- Eigentuemmer-Kontakt 'Miceli, Tel.: 01727496501' sichtbar, aber nicht klar welcher Anmeldeart zugeordnet - konnte nicht sicher als anmeldung_kontakt übernommen werden.
- Beauftragte Nutzerverbrauchsstelle erkannt an eigenem Kaestchen '0/1' und Sigma-Zeile '2 RMS' bei Lapenta/Di Brizzi (Miceli) im Erdgeschoss.
- Nutzer Sugg, Rinaldi · 3 ist grau/ohne Kaestchen und ohne eigene Sigma-Zeile -> nicht beauftragt.
- Bild 2 zeigt Materialbedarf-Seite mit Artikel 13234 - als Fortsetzung dem Auftrag 800979759 zugeordnet.
- Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Lapenta / Di Brizzi (EGT... Miceli). Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
- Anmeldeart und Kontakt konnten nicht sicher zugeordnet werden, da das Bild gedreht und teilweise unscharf ist.
- Materialzeile 13234 zeigt '0/2' - vermutlich Bedarf 0/2, Status nicht eindeutig lesbar.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026