

Auftrag 800979840

LG-Nr. 45966

Hochruestung DD Restevorgang

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Neckarstr. 5, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	02.09.2026 - 07.10.2026
Beauftragte	1 von 27
Nutzerverbrauchsstellen	
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	4 RMS
Dauer	22min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
4	13234	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ 0/4 · Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Dr. Besim Meholli	3	Neckarstr. 5, 71065 Sindelfingen	Obergeschoss 05, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Krasnigi · 2 (Links), Datensammler · 1, Obergeschoss 03, Obergeschoss 02, Dachgeschoss, Obergeschoss 04 (0/1 aber kein Personennamen sichtbar - Geschoss)

Hinweise und Gegenproben

- Anmeldung vor Ort steht auf 'bitte auswählen' (21. September um 13:57)
- Gewünschte Anmeldeart zeigt 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen' Eigentüemer - Meholli, Tel.: 01722876432 - aber ohne erkennbare Anmeldeart-Überschrift (nur Telefonnummer und Rolle 'Eigentüemer' sichtbar, Feld 'Gewünschte Anmeldeart' ...)
- Materialbedarf-Seite (Bild 2) zeigt Menge 0/4 - vermutlich bereits vorhanden bzw. kein Bedarf, Status unklar da Überschrift abgeschnitten
- Kästchen bei Dr. Besim Meholli · 3 eindeutig sichtbar (0/1, leeres Kästchen-Symbol direkt am Kärtchen), Sigma-Zeile '4 RMS' passt zur Geschoss-Sigma-Zeile
- Zweitlesung (Claude-Opus-5) bestätigt Artikelnummer 13234.
- Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - übernommen: Dr. Besim Meholli. Bitte kurz am Foto gegenprüfen (Kästchen mit 0/1).
- Anmeldeart-Feld auf Bild 1 nicht eindeutig lesbar - nur Kontakt 'Eigentüemer - Meholli, Tel.: 01722876432' erkennbar, keine klare Art-Bezeichnung wie POSTKARTE/TELEFON sichtbar, daher anmeldung_art leer gelassen
- Bild 2 (Materialbedarf) stark unscharf/verwaschen, nur eine Zeile lesbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026