

Auftrag 800987986

LG-Nr. 455783
Kleinauftrag Restevorgang

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	In der Halde 29, 71063 Sindelfingen
Terminfenster	17.09.2026 - 29.09.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 sichtbar (In der Halde 33)
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	4 RMS
Dauer	24min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
4	13234	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Gelmel	2	In der Halde 29	Obergeschoss 01, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Gelmel · 2 (Links) und Grammer · 3 (Mitte) - graue Kaertchen ohne eigenes Kaestchen und ohne Sigma-Zeile sichtbar, daher nicht beauftragt

Hinweise und Gegenproben

- Feld 'Gewuenschte Anmeldeart' zeigt nur '<bitte auswaehlen>' - noch keine Anmeldeart gewaehlt
- Untervorgang 'In der Halde 33' zeigt Erdgeschoss, Obergeschoss 01 und Obergeschoss 02 mit Nutzern Gelmel und Grammer - beide grau ohne Kaestchen/Sigma-Zeile, daher als nicht_beauftragt vermerkt; kein Nutzer mit sichtbarem eigenem Kaestchen ...
- Materialbedarf-Seite (Bild 2) zeigt Rauchmelder smart HAG RM680210, Menge 0/4 - als Fortsetzung diesem Auftrag zugeordnet
- Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) anhand des eigenen 0/1-Kaestchens uebernommen: Gelmel · 2. Die Anzahl im Auftragskopf war nicht lesbar und konnte nicht gegengeprueft werden - bitte kurz am Foto bestaetigen.
- Kein Nutzer mit eindeutig sichtbarem eigenem Kaestchen gefunden, obwohl Kopf 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen' vermutlich >0 zeigt - moeglicherweise fehlt ein weiteres Foto mit dem tatsaechlich beauftragten Nutzer
- Anmeldeart konnte nicht ermittelt werden, da noch nicht ausgewaehlt
- Bild 2 (Materialbedarf) ist um 180 Grad gedreht/gespiegelt fotografiert, Text musste rekonstruiert werden

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026