

Auftrag 800987988

LG-Nr. 455783
Hochrüstung DD Restevorgang
ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	In der Halde 29, 71063 Sindelfingen
Terminfenster	16.09.2026 - 21.10.2026
Beauftragte	n. a.
Nutzerverbrauchsstellen	
Eingänge im Auftrag	5
Geräteumfang	16 RMS
Dauer	1h 28min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
In der Halde 31	2	7 RMS
In der Halde 33	2	7 RMS
In der Halde 35	2	5 RMS
In der Halde 29	1	4 RMS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 7

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
16	13234	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Meier Radler	2	In der Halde 31, 71063 Sindelfingen	In der Halde 31, Erdgeschoss, Links
Hoffman	3	In der Halde 33, 71063 Sindelfingen	In der Halde 33, Erdgeschoss, Mitte
Gelmel	2	In der Halde 31, 71063 Sindelfingen	In der Halde 31, Obergeschoss 01, Links
Grammer	3	In der Halde 31, 71063 Sindelfingen	In der Halde 31, Obergeschoss 02, Mitte
Petke	2	In der Halde 33, 71063 Sindelfingen	In der Halde 33, Erdgeschoss, Links
Jordan	3	In der Halde 35, 71063 Sindelfingen	In der Halde 35, Dachgeschoss, Mitte
Madularu	2	In der Halde 35, 71063 Sindelfingen	In der Halde 35, Erdgeschoss, Links
Schneider	2	In der Halde 29, 71063 Sindelfingen	In der Halde 29, Erdgeschoss, Links
Bauer	3	In der Halde 29, 71063 Sindelfingen	In der Halde 29, Obergeschoss 01, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Betz · 3 (Markierung nicht eindeutig)

Hinweise und Gegenproben

- Anmeldeart 'Gewünschte Anmeldeart' zeigt mehrfach Postkarte auf jeder Auftragsdetails-Seite ohne eigenen Kontakt, daher anmeldung_kontakt leer.
- Feld 'Anmeldung vor Ort' zeigt 21. September um 15:34 - kein Bestandteil der Anmeldeart.
- Bild 3 zeigt vermutlich Haus 'In der Halde 35' mit Nutzer Betz und Petke, Betz-Kästchen unklar wegen Bildqualität/Drehung.
- Haeuser-Liste evtl. unvollständig, da nicht alle Bilder vollständig lesbar (Bild 3 teilweise gedreht/unscharf).
- Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Betz · 3 (Markierung nicht eindeutig)
- Bild 3 ist unscharf und stark gedreht, einzelne Kästchen/Sigma-Zeilen (Betz) nicht sicher erkennbar.
- Summe der beauftragten Nutzer (10) vs. Kopfzahl konnte nicht mit Nutzerverbrauchsstellen-Feld abgeglichen werden, da dieses Feld auf den Fotos nicht sichtbar war.
- Materialbedarf-Seite (Bild 6) evtl. abgeschnitten, ggf. weitere Artikel nicht sichtbar.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 21.09.2026