Auftrag 800943254

LG-Nr. 406312

Dauerdienst 2. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE + HV

HAUSVERWALTUNG: Gemeinschaftsraum ohne Mieter - Termin und Schluessel ueber die Hausverwaltung.

Objekt (Kopfadresse)	Schönaicher Str. 18, 71032 Böblingen
Terminfenster	24.09.2026 - 15.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2 von 11
Geräteumfang	n. a.
Dauer	120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
8	**11707**	APZ K MET 7star 1,5/2,5DN15V110	✓ APZ K MET 7star 1,5/2,5DN15V110
2	**11706**	APZ K MET 7star 1,5/2,5DN15V80	✓ APZ K MET 7star 1,5/2,5DN15V80
1	**11715**	APZ W MET 7star 1,5/2,5DN15V80	✓ APZ W MET 7star 1,5/2,5DN15V80
2	**10239**	Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)	✓ Optional · Plombe TELEMETRIC kurz alle / DS star (S)
2	**13640**	Datensammler DSI GPRS/NB-IoT	✓ Optional · Datensammler DSI GPRS/NB-IoT

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Waschküche	1	Schönaicher Str. 18	Kellergeschoss, Waschküche
Tjardes/Lemke	2	Schönaicher Str. 18, 71032 Böblingen	123 Whg. 2, Mitte

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldeart 'Postkarte' ohne eigenen Kontakt sichtbar.
• Geschosse Kellergeschoss01, Erdgeschoss, Obergeschoss01, Waschküche, UG01 als Untervorgänge sichtbar, keine eigenen Nutzer außer den genannten zwei.
• Hettlich/Motic Kästchen nicht eindeutig im Foto erkennbar (Bild gedreht/unscharf), nach Position und Eintrag vermutlich beauftragt, daher unsicher markiert.
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (2 laut Auftragskopf): Waschküche · 1, Tjardes/Lemke · 2.
• Laut Auftragskopf 2 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Waschküche, Tjardes/Lemke. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Zusaetzlich HV (Hausverwaltung): Waschküche hat keinen Mieter und muss von der Hausverwaltung aufgesperrt werden.
• Kästchen-Status von 'Hettlich/Motic · 1' im Foto nicht sicher erkennbar.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026