Auftrag 800966689

LG-Nr. 407156

Erweiterung Geraetearten 2. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Schwabenstr. 95 - 71101, 71101 Schoenaich
Terminfenster	22.09.2026 - 08.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	3 von 37
Eingänge im Auftrag	3
Geräteumfang	n. a.
Dauer	120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
9	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210
9	**14190**	Rauchmelder-Sockel HAG smart	✓ Rauchmelder-Sockel HAG smart

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Erdgeschoss (0/1), Kellergeschoss 01, Kellergeschoss (ohne Kaestchen sichtbar), Obergeschoss 02 (0/2)

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort: 9. Oktober um 12:19, E-Mail (eigenes Feld, nicht die gewuenschte Anmeldeart)
• Eigentuemer-Kontakt vorhanden: Ruppert, E-Mail rupperrt-laro@kabelbw.de - aber als Anmeldeart ist nur 'Postkarte' angekreuzt, daher kein Kontakt zugeordnet; Eigentuemer-Info dennoch vermerkt
• Auf Bild 1 ist 'Leerstand (ET R..)' mit 0/1 und Sigma-Zeile PAA 2 sowie 'Datensammler/Gateway' als Haus-/Geschosskaertchen zu sehen - keine Personen-Nutzer, daher nicht in nutzer uebernommen, da kein Name erkennbar
• Kein einzelnes Nutzer-Kaertchen mit Name und eigenem Kaestchen konnte eindeutig identifiziert werden - nur Geschoss-/Sammelkaertchen sichtbar (Erdgeschoss, Kellergeschoss 01, Obergeschoss 02, Schwabenstr. 97, Schwabenstr. 95...
• Bild ist um 180 Grad gedreht fotografiert; Interpretation nach bestem Lesevermoegen
• Eigentuemer-Email koennte 'ruppert-laro@kabelbw.de' heissen (im Bild 'rupperrt-laro@kabelbw.de' schwer leserlich) - unsicher
• Kein eindeutiger Personen-Nutzer mit Kaestchen identifizierbar auf dem vorliegenden Foto; evtl. 'Leerstand (ET R...)' mit eigenem Kaestchen 0/1 ist der beauftragte Eintrag - konnte aber nicht sicher als Nutzer vs. Sammelstelle eingeordnet werden
• Nachkontrolle: 1 Kaertchen mit eigenem Kaestchen gefunden, laut Auftragskopf 3 beauftragt - Nutzer bitte am Foto pruefen.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026