Auftrag 800986602

LG-Nr. 401541

Mangel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: HV

HAUSVERWALTUNG: Gemeinschaftsraum ohne Mieter - Termin und Schluessel ueber die Hausverwaltung.

Objekt (Kopfadresse)	Olgastr. 20, 71069 Sindelfingen
Terminfenster	19.09.2026 - 24.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	2
Geräteumfang	6 APS
Dauer	120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Olgastr. 20 HAUS 1	n. a.	6 APS
Olgastr. 20 HAUS 2	1	6 APS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13321**	APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110	✓ APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
	1	Olgastr. 20 HAUS 2, 71069 Sindelfingen	Obergeschoss 01
Waschkueche	1	Olgastr. 20 HAUS 2, 71069 Sindelfingen	RE WG10

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Obergeschoss 02, Obergeschoss 01 (Teilbereich), Erdgeschoss, Kellergeschoss 01 (restliche Stellen ohne eigenes Kaestchen)

Hinweise und Gegenproben

• Gewuenschte Anmeldeart zeigt 'Postkarte' ohne eigenen Kontakt - jeder beauftragte Nutzer erhaelt eine eigene Postkarte.
• Feld 'Anmeldung vor Ort' steht auf '<bitte auswaehlen>'.
• Materialbedarf-Seite (Bild 2) zeigt nur eine Zeile '13321 · 0/6' mit Geraeteschluessel 'APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110' - Status/Spaltenbeschriftung nicht erkennbar, daher unsicher markiert.
• Haus-Kaertchen 'Olgastr. 20 HAUS 1' und 'HAUS 2' haben kein sichtbares Schraegstrich-Kaestchen mit Zahl ausser HAUS 2 mit '0/1'; beauftragt-Feld fuer HAUS 1 daher leer gelassen.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13321.
• Anmeldeart auf HV (Hausverwaltung) gesetzt: die beauftragten Stellen (Waschkueche) sind Gemeinschaftsraeume ohne Mieter. Im Bild stand 'POSTKARTE'.
• Auftragsnummer im Bild 1 ist gedreht/klein fotografiert - 800986602 nach bestem Lesen uebernommen.
• Materialbedarf-Tabelle in Bild 2 ist fast komplett ueberbelichtet/weiss, nur die letzte Zeile ist lesbar.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026