Auftrag 800989026

LG-Nr. 406383

Mängel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE + HV

HAUSVERWALTUNG: Gemeinschaftsraum ohne Mieter - Termin und Schluessel ueber die Hausverwaltung.

Objekt (Kopfadresse)	Hohenstaufenstr. 2, 71157 Hildrizhausen
Terminfenster	18.09.2026 - 23.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2 von 6
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	3 UPS
Dauer	30 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min
Objekt-Hinweis	Kellergeschoss / Fahrradkeller

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Hohenstaufenstr. 2	3	3 UPS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 3

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
3	**13333**	MK W 9smart MET 1,5/2,5	✓ MK W 9smart MET 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Fahrradkeller	1	Hohenstaufenstr. 2, 71157 Hildrizhausen	Kellergeschoss 01, Rechts, für Whg. EG
Fährmann	1	Hohenstaufenstr. 2, 71157 Hildrizhausen	Dachgeschoss, Links
Scharf (ehem. Eisenhardt)	2	Hohenstaufenstr. 2, 71157 Hildrizhausen	Dachgeschoss, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): allgemein · 2 (Mitte), Datensammler · 3, Zwischengeschoss 01, Erdgeschoss, Obergeschoss 01

Hinweise und Gegenproben

• Gewünschte Anmeldeart: nur 'Postkarte' angegeben, kein eigener Kontakt - jeder beauftragte Nutzer erhält eigene Karte.
• Materialbedarf-Zeile (Bild 3) ist spiegelverkehrt/gedreht und teils unscharf fotografiert; Menge/Status unsicher abgelesen (13333, MK W 9smart MET 1,5/2,5, Bedarf 0/3).
• Dachgeschoss-Kaestchen zeigt 0/2 und Sigma 2 UPS, beide Nutzer Fährmann und Scharf darunter haben eigene Kaestchen und Sigma-Zeilen - beide als beauftragt übernommen.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13333.
• Zusaetzlich HV (Hausverwaltung): Fahrradkeller hat keinen Mieter und muss von der Hausverwaltung aufgesperrt werden.
• Materialbedarf-Bild (Bild 3) ist unscharf und auf dem Kopf fotografiert; Status-Spalte (z.B. Bedarf x/y) konnte nicht sicher gelesen werden.
• ACHTUNG: 3 Nutzer uebernommen, laut Auftragskopf sind aber nur 2 beauftragt ('2 von 6'). Vermutlich sind graue (nicht beauftragte) Eintraege dabei - am Foto pruefen, welcher Eintrag das Auswahlkaestchen hat.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026