Auftrag 800990786

LG-Nr. 462752

Hochruestung Restevorgang

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Wilhelmstr. 40, Boeblingen
Terminfenster	22.09.2026 - 27.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 67
Geräteumfang	2 UPS
Dauer	20min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Wilhelmstr. 44 ALTE LG 453600	1	2 UPS
Wilhelmstr. 46 ALTE LG 453600	n. a.	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13335**	MK W 9smart MOC/MOE 1,5/2,5	✓ MK W 9smart MOC/MOE 1,5/2,5
1	**13327**	MK K 9smart MOC/MOE 1,5/2,5	✓ MK K 9smart MOC/MOE 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Rauer	43	Wilhelmstr. 40	Obergeschoss 03, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): 42 - Josenhans / Luthermann · 1 (123 42, Links), 43 - Rauer · 2 (123 43, Rechts) - beide grau ohne eigenes Kaestchen in Erdgeschoss-Baum von Wilhelmstr. 46; Obergeschoss 01, 02 nicht aufgeklappt

Hinweise und Gegenproben

• Obergeschoss 03 bei Wilhelmstr. 44 hat ein Kaestchen (0/1) und Sigma 2 UPS, aber kein Nutzername/Person sichtbar - vermutlich beim Aufklappen abgeschnitten, kein Nutzer-Eintrag moeglich
• Feld 'Anmeldung vor Ort' zeigt Datum 9. Oktober um 21:41, Postkarte
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (1 laut Auftragskopf): Rauer · 43.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Rauer. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Kein einzelner Nutzername mit Kaestchen unter 'Obergeschoss 03' sichtbar, obwohl Kopf '1 von 67' und Kaestchen am Geschoss vorhanden sind - Nutzer konnte nicht zugeordnet werden

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026