Auftrag 800991275

LG-Nr. 472517

Kleinauftrag Restevorgang

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Dachsklingeweg 15, 71067 Sindelfingen
Terminfenster	23.09.2026 - 28.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 18
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 UPS
Dauer	5min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
UG01	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13346**	MK W 9smart MB2 1,5/2,5	✓ MK W 9smart MB2 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
G + L. Schindler	3	Dachsklingeweg 15, 71067 Sindelfingen	Obergeschoss 03, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Rowinski · 1 (Links), Harald Hurrth · 2 (Mitte) - beide ohne Kaestchen und Sigma-Zeile, grau

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort steht auf <bitte auswaehlen> / nicht sichtbar ausgefuellt - Feld Gewuenschte Anmeldeart im Bild nicht lesbar/leer
• Eigentuemer - Schindler, Tel.: 01512348517[9] als Telefonnummer im Kopf sichtbar, aber keine eindeutige Anmeldeart-Auswahl erkennbar
• 123 10 Rechts, 123 11 Mitte, 123 12 Links sind Zaehlernummern-Marken neben den Nutzern, nicht Nutzer selbst
• Bild 1 ohne eigene Auftragsnummer wurde diesem Auftrag zugeordnet.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13346.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: G + L. Schindler. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Gewuenschte Anmeldeart-Feld im Bild nicht sicher lesbar - anmeldung_art leer gelassen
• Telefonnummer des Eigentuemers (Schindler) evtl. 015123485179 - letzte Ziffer unsicher, bitte pruefen

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026