Auftrag 800992913

LG-Nr. 401672

Hochrüstung Restevorgang

ANMELDUNG: TELEFON

TELEFON: Eigentümer - Selensky, Tel. 0745276746

Objekt (Kopfadresse)	Ipfweg 1, 71131 Jettingen
Terminfenster	26.09.2026 - 31.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 9
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	5 HLS
Dauer	15min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Ipfweg 1	1	5 HLS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
5	**13319**	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ 0/5 · HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
5	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ 0/5 · Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
5	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ 0/5 · Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Selensky	**1**		**TELEFON Eigentümer: Tel. 0745276746**
Rode	3	Ipfweg 1	Erdgeschoss, Mitte

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Feth · 2 (Links, Erdgeschoss); Rode · 3 (Mitte); B. Örs · 4 (Rechts, Obergeschoss 01) - alle grau ohne eigenes Kästchen und ohne Sigma-Zeile

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort steht auf <bitte auswählen>
• Datensammler/Gateway ist ein Gerät, kein Nutzer - wurde nicht als Anmelde-Empfänger gewertet
• Kopfzahl 1 von 9 Nutzerverbrauchsstellen - auf den Fotos ist jedoch kein eindeutig beauftragtes Nutzer-Kärtchen mit eigenem Kästchen und Sigma-Zeile erkennbar; Kellergeschoss 01 und Erdgeschoss zeigen Kästchen auf Geschossebene, nicht am ...
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) bestaetigt (1 laut Auftragskopf): Rode · 3.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n) - uebernommen: Rode. Bitte kurz am Foto gegenpruefen (Kaestchen mit 0/1).
• Kein eindeutig beauftragter Nutzer (Person) mit eigenem Kästchen auf den Fotos erkennbar, obwohl Kopf '1 von 9' zeigt - evtl. auf weiterem, nicht fotografiertem Bild

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026