Auftrag 800996718

LG-Nr. 463183

Erweiterung Geraetearten Restevorgang

ANMELDUNG: E-MAIL

E-MAIL: Eigentuemer - Susanne Dreyer, dreyer03@gt-online.de

Objekt (Kopfadresse)	Auf der Stelle 11 · 71067, 71067 Sindelfingen
Terminfenster	03.10.2026 - 07.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	120 min (Auftragskopf), Untervorgang 1 · 1h 36min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Auf der Stelle 9/1	1	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
4	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
4	**10242**	Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)	✓ Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)
4	**10259**	HKV Vorderteil TELMETRIC star lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC star lang
1	**12171**	MK K MET 7star TE1 1,5/2,5	✓ MK K MET 7star TE1 1,5/2,5
2	**12548**	Rosette rund UPZ TEC einteilig (Schub)	✓ Rosette rund UPZ TEC einteilig (Schub)
1	**12172**	MK W MET 7star TE1 1,5/2,5	✓ MK W MET 7star TE1 1,5/2,5
4	**12392**	Rauchmelder star	✓ Rauchmelder star

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Susanne Dreyer	**1**		**E-MAIL Eigentuemer: dreyer03@gt-online.de**
Dreyer	3	Auf der Stelle 9/1, 71067 Sindelfingen	Obergeschoss 01, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Schubert · 2 (Links, Obergeschoss 01), Datensammler · 1 (Obergeschoss 01), Obergeschoss 02, Obergeschoss 03, Erdgeschoss - alle grau ohne Kaestchen

Hinweise und Gegenproben

• Bild 1 zeigt 'Anmeldung vor Ort' auf '9. Oktober um 22:15, E-Mail' - das ist nur das Feld 'Anmeldung vor Ort', nicht die gewuenschte Anmeldeart
• Materialbedarf-Foto (Bild 2) ist um 180 Grad gedreht fotografiert, Werte dennoch sicher gelesen
• Haus-Kaertchen 'Auf der Stelle 9/1' traegt eigenes Kaestchen 0/1 mit Pfeil - das ist das aufgeklappte Haus, Dreyer darunter ist der einzige beauftragte Nutzer mit eigenem Kaestchen 0/1
• Geraeteumfang-Summenzeile auf Auftragsdetails-Seite nicht sichtbar/lesbar
• Sigma-Zeile des Nutzers Dreyer im Bild nicht lesbar, Kaestchen aber eindeutig sichtbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026