Auftrag 800996870

LG-Nr. n. a.

Wettbewerbsuebernahme Resttermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Boeblinger Str. 23, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	13.10.2026 - 07.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Geräteumfang	n. a.
Dauer	120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Boeblinger Str. 23	n. a.	
Boeblinger Str. 19	n. a.	
Boeblinger Str. 21	1	1 UPS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13326**	MK K 9smart IST 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/1 · MK K 9smart IST 1,5/2,5

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Magalu	2	Boeblinger Str. 23	Erdgeschoss, Böblinger Str. 21

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Magalu · 2 (grau, kein Kaestchen), Fam. Schaefer · 1 (grau, kein Kaestchen), Fuchs / Roehm (ET) · 3 (grau, kein Kaestchen)

Hinweise und Gegenproben

• Erdgeschoss unter Boeblinger Str. 21 traegt ein eigenes 0/1-Kaestchen und Sigma 1 UPS, ist aber kein Personenname - es ist die Verbrauchsstelle selbst ohne benannten Mieter. Als Hausverwaltungs-/Objektstelle vermerkt.
• Woohngemeinschaft Sindelfingen eG als Kontaktorganisation im Kopf sichtbar, aber keine klare Rollenzuordnung (Eigentuemer/Hausverwaltung) zu Postkarte lesbar - Telefonnummer 07031-707047 sichtbar aber Rolle unklar.
• Bild 1 ohne eigene Auftragsnummer wurde diesem Auftrag zugeordnet.
• Nutzer durch gezielte Nachkontrolle (Zweitpruefung mit claude-opus-5) anhand des eigenen 0/1-Kaestchens uebernommen: Magalu · 2. Die Anzahl im Auftragskopf war nicht lesbar und konnte nicht gegengeprueft werden - bitte kurz am Foto bestaetigen.
• Anmeldung_kontakt konnte der Rolle (Hausverwaltung/Eigentuemer) nicht sicher zugeordnet werden, da Bild gedreht und teilweise unscharf ist.
• Beauftragung der einzelnen Nutzer (Magalu, Fam. Schaefer, Fuchs/Roehm) nicht sicher - alle erscheinen grau ohne eigenes Kaestchen, daher nicht in nutzer uebernommen.
• Nur ein Eingang (Boeblinger Str. 21) zeigt ein eigenes 0/1-Kaestchen mit Sigma-Zeile; die anderen Haeuser (19, 23) zeigen keine Mengenangabe im sichtbaren Bildausschnitt.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026