Auftrag 800998127

LG-Nr. 471412

Mangel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Stuttgarter Str. 9, 71069 Sindelfingen
Terminfenster	04.10.2026 - 08.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 APS
Dauer	5min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Stuttgarter Str. 9	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13324**	APZ K 9smart 2,5/4DN20V130	✓ APZ K 9smart 2,5/4DN20V130

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldung vor Ort steht auf <bitte auswaehlen>
• Kein Haus-Kaestchen mit beauftragt-Zahl sichtbar im Untervorgaenge-Baum, nur Geschosse/Raeume (Stuttgarter Str. 9 HE, Kellergeschoss, Keller, Hausmeister Raum, Waschküche, Erdgeschoss, Obergeschoss 01) ohne erkennbare Nutzer-Kaertchen...
• Materialbedarf-Seite (Bild 2) ist stark unscharf/ueberbelichtet, Artikelnummer und Menge mit Unsicherheit gelesen.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13324.
• Keine beauftragten Einzel-Nutzer mit Name im Untervorgaenge-Baum erkennbar, nur Raeume/Geschosse mit Kaestchen (Hausmeister Raum ·2, Kellergeschoss, Stuttgarter Str. 9 HE) - diese wurden NICHT als Nutzer uebernommen, da keine ...
• Materialfoto ist sehr unscharf; Menge und Artikelnummer mit geringer Sicherheit gelesen.
• KEINE Nutzer erkannt, aber die Anmeldung braucht Empfaenger (Einzelbenachrichtigung). Bitte die Nutzer-Fotos pruefen und den Auftrag neu fotografieren.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026