Auftrag 800998149

LG-Nr. 472343

Mängel aus Ablesung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Warmbronner Str. 10, 71063 Sindelfingen
Terminfenster	04.10.2026 - 16.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	2 von 48
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	2 RMS
Dauer	12 min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Warmbronner Str. 10	2	2 RMS
Warmbronner Str. 12	2	2 RMS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 4

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
2	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Antoniadis Pavlos	1	Warmbronner Str. 10	Dachgeschoss, Links

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Okay Okucu · 2 (Mitte) - grau, kein Kästchen sichtbar

Hinweise und Gegenproben

• 'Anmeldung vor Ort' zeigt Datum 9. Oktober um 11:54 - gehört nicht zur Anmeldeart
• Warmbronner Str. 10 Haus-Kärtchen zeigt 0/2 mit Sigma 2 RMS, Dachgeschoss ebenfalls 0/2 mit Sigma 2 RMS - Antoniadis Pavlos ist der einzige klar sichtbare Nutzer mit eigenem Kästchen (0/1) in diesem Geschoss
• Warmbronner Str. 12 Haus ebenfalls 0/2 mit Sigma 2 RMS, aber kein Nutzerdetail dazu fotografiert - Nutzer dort nicht erkennbar
• Summe Haus-Kästchen (2+2=4) ergibt nicht 2 von 48 Kopfzahl, da wohl noch weitere Häuser in der Liegenschaft existieren, die nicht fotografiert wurden
• Okay Okucu Kästchen-Status nicht eindeutig erkennbar auf Foto 2, da abgeschnitten - als nicht beauftragt gewertet mangels sichtbarem Kästchen
• Für Warmbronner Str. 12 keine Nutzerdetails fotografiert, nur Haus-Kärtchen mit 0/2
• Nachkontrolle: 1 Kaertchen mit eigenem Kaestchen gefunden, laut Auftragskopf 2 beauftragt - Nutzer bitte am Foto pruefen.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026