Auftrag 800998198

LG-Nr. n. a.

Gewerbsübernahme Resttermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Waldenbucher Str. 37, 71032 Böblingen
Terminfenster	08.09.2026 - 23.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Geräteumfang	n. a.
Dauer	2h 13min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Waldenbucher Str. 37	n. a.	
Waldenbucher Str. 39	1	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
5	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)
5	**13319**	HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC smart lang
5	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
3	**13326**	MK K 9smart IST 1,5/2,5	✓ MK K 9smart IST 1,5/2,5
3	**10549**	Rosette rund AD 137 für 10550 u. 10553	✓ Rosette rund AD 137 für 10550 u. 10553
3	**10553**	Manschette rund f. 6i/7i/M AD 91 ID 64,5	✓ Manschette rund f. 6i/7i/M AD 91 ID 64,5
2	**13333**	MK W 9smart MET 1,5/2,5	✓ MK W 9smart MET 1,5/2,5
2	**10641**	VTZ,3,6,7 Anschlußgehäuse	✓ VTZ,3,6,7 Anschlußgehäuse
2	**10689**	Messblockgehäuse MET chrom für VTZ/MBZ	✓ Messblockgehäuse MET chrom für VTZ/MBZ

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Kuhnle/Valjan	2	Waldenbucher Str. 39, 71032 Böblingen	Dachgeschoss, Rechts, 123 923

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Lochinger · 1 (123 922, Links) - Dachgeschoss, kein eigenes Kaestchen erkennbar bzw. zweiter Platz im Geschoss, nicht mit Checkbox markiert

Hinweise und Gegenproben

• Dachgeschoss-Kaertchen zeigt 0/1, beauftragter Nutzer darunter ist Kuhnle/Valjan mit Marke '123 923 Rechts'
• Lochinger mit Marke '123 922 Links' steht ebenfalls im Dachgeschoss, aber ohne erkennbares eigenes Auswahlkaestchen - als nicht beauftragt vermerkt, da nur ein Haus-Nutzer (0/1) beauftragt ist
• Vorgangsart und Anmeldeart aus Bild 1 teilweise schwer lesbar (Bild steht auf dem Kopf), Rollenangabe zum Kontakt nicht sichtbar
• Bild 1 ist um 180 Grad gedreht, Text teilweise schwer lesbar
• Anmeldung-Kontakt-Zeile nicht sichtbar/lesbar auf dem Foto
• LG-Nummer nicht lesbar auf dem Foto
• Nicht sicher, ob Lochinger tatsächlich nicht beauftragt ist - Kaestchen für diesen Nutzer im Foto nicht eindeutig erkennbar

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 09.10.2026