Auftrag 800950103

LG-Nr. n. a.

Ausruestung 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: PLAKAT + TELEFON

Hausverwaltung - Johannes u. Wocher Immobilienmanagement, Tel.:

Objekt (Kopfadresse)	Zeppelinstr. 11, Boeblingen
Terminfenster	08.07.2026 - 19.08.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	7
Geräteumfang	6 APS, 19 RMS, 12 UPS, 6 WZS
Dauer	8h 39min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag - 1 Plakat(e) nötig

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Zeppelinstr. 11	7	6 APS, 19 RMS, 12 UPS, 6 WZS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 7

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
6	**13333**	MK W 9smart MET 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/6 · MK W 9smart MET 1,5/2,5
6	**13321**	APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110	✓ Bedarf 0/6 · APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110
6	**13325**	MK K 9smart MET 1,5/2,5	✓ Bedarf 0/6 · MK K 9smart MET 1,5/2,5
6	**13898**	WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m	✓ Bedarf 0/6 · WZS W XS2 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m
19	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Bedarf 0/19 · Rauchmelder smart HAG RM680210
19	**14190**	Rauchmelder-Sockel HAG smart	✓ Bedarf 0/19 · Rauchmelder-Sockel HAG smart
2	**13234**	Rauchmelder smart HAG RM680210	✓ Rauchmelder smart HAG RM680210
2	**14190**	Rauchmelder-Sockel HAG smart	✓ Rauchmelder-Sockel HAG smart
1	**13317**	Gateway smart GPRS/NB-IoT	✓ Gateway smart GPRS/NB-IoT
1	**13364**	Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)	✓ Plombe TELEMETRIC smart lang/DSS smart (S)

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Dachgeschoss 0/2, Obergeschoss01 0/2, Erdgeschoss 0/2 - Untervorgaenge sichtbar aber keine Nutzer-Kaertchen mit eigenem Kaestchen erkennbar, nur Geschoss-Ebenen gezeigt

Hinweise und Gegenproben

• Das Bild zeigt nur Haus- und Geschoss-Kaertchen (Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss01, Dachgeschoss), alle mit 0/2 bzw 0/1 - keine Personennamen sichtbar, daher keine Nutzer uebernommen
• Anmeldeart-Zeile zeigt 'Plakat' im Kopf des Bildes 1 rechts
• Telefonnummer der Hausverwaltung im Bild abgeschnitten/nicht lesbar
• Anmeldeart um TELEFON ergaenzt, weil der Kontakt eine entsprechende Angabe enthaelt.
• LG-Nummer auf dem Foto nicht lesbar
• PLZ nicht lesbar
• Keine beauftragten Nutzer-Kaertchen mit Name sichtbar, nur Haus-/Geschoss-Ebene - moeglicherweise fehlen weitere Fotos mit den eigentlichen Nutzern
• Telefonnummer der Hausverwaltung abgeschnitten

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026