Auftrag 800978497

LG-Nr. 463183

Kleinauftrag 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Auf der Stelle 11 · 71067, 71067 Sindelfingen
Terminfenster	01.09.2026 - 06.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1 von 64
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 HLR, 1 OHA
Dauer	10min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**10137**	Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang	✓ Rückenteil OPTRONIC/TELMETRIC lang
1	**10242**	Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)	✓ Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)
1	**10259**	HKV Vorderteil TELMETRIC star lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC star lang

Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Erdgeschoss, Obergeschoss 01, Obergeschoss 02, Obergeschoss 03 (grau, kein Kaestchen); Datensammler · 1, Ustün · 2, Blaimer · 3 (geraete/namen ohne eigene Nutzer-Verbrauchsstelle erkennbar, teils grau); Obergeschoss 04 · ? (grau/ohne eigenes Kaestchen)

Hinweise und Gegenproben

• 'Obergeschoss 04' ist im Baum als Geschoss-Kaertchen mit eigenem Kaestchen 0/1 und Sigma-Zeile '1 HLR, 1 OHA' dargestellt - entspricht der Kopfzahl 'Auf der Stelle 9/1'. Der eigentliche Nutzername darunter (eingerueckter Personenname) ist...
• Anmeldung vor Ort steht auf '<bitte auswaehlen>' (13. Oktober um 08:08, Postkarte vermerkt) - kein Anmeldedatum vor Ort gewaehlt.
• Ustün · 2 (Links) und Blaimer · 3 (Rechts) erscheinen als eigene Kaertchen mit Wassertropfen-Symbol (vermutlich Wasserzaehler-Verbrauchsstellen), aber ohne erkennbares Kaestchen/Sigma-Zeile auf den vorliegenden Fotos - daher nicht al...
• Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Obergeschoss 04 · ? (grau/ohne eigenes Kaestchen)
• Unter 'Obergeschoss 04' konnte kein eingerueckter Personenname mit eigenem Kaestchen gefunden werden; moeglicherweise ist die Nutzerzeile auf einem weiteren, nicht vorliegenden Foto zu sehen.
• Die Zuordnung von Ustün und Blaimer als beauftragt oder nicht beauftragt ist unsicher, da deren Kaestchen/Sigma-Zeilen im Foto nicht eindeutig erkennbar sind.
• Nachkontrolle: 0 Kaertchen mit eigenem Kaestchen gefunden, laut Auftragskopf 1 beauftragt - Nutzer bitte am Foto pruefen.
• Laut Auftragskopf 1 beauftragte Nutzerstelle(n), aber KEINE uebernommen - Kaestchen am Foto pruefen und Auftrag ggf. neu fotografieren.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026