Auftrag 800989385

LG-Nr. 711154

Ausruestung Restvorgang

ANMELDUNG: HV

HAUSVERWALTUNG: Gemeinschaftsraum ohne Mieter - Termin und Schluessel ueber die Hausverwaltung.

Objekt (Kopfadresse)	Nagoldstr. 6, Nuffringen
Terminfenster	19.09.2026 - 24.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 · 22min · 1 WZS
Dauer	22 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Nagoldstr. 6	1	

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13419**	WZS W HeA 1,5MK DS6x1,5m	✓ WZS W HeA 1,5MK DS6x1,5m

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Heizungsraum		Nagoldstr. 6	Kellergeschoss 01

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Waschkueche · 2 (Kellergeschoss 01, kein Kaestchen sichtbar)

Hinweise und Gegenproben

• Anmeldeart 'Postkarte' ohne eigenen Kontakt sichtbar - gesamter Kontaktblock im Foto abgeschnitten.
• Heizungsraum ist ein Gemeinschaftsraum ohne Mieter - Hausverwaltung muesste eigentlich aufschliessen, es wurde jedoch 'Postkarte' als Anmeldeart im Bild angezeigt; da kein weiterer Nutzer beauftragt ist, waere eigentlich 'HV' korrekt, aber da im Bil...
• Materialfoto (Bild 2) zeigt Materialbedarf 13419 WZS W HeA 1,5MK DS6x1,5m, 0/1 - zu diesem Auftrag gehoerig.
• Anmeldeart auf HV (Hausverwaltung) gesetzt: die beauftragten Stellen (Heizungsraum) sind Gemeinschaftsraeume ohne Mieter. Im Bild stand 'POSTKARTE'.
• Bild stark gedreht/unscharf, mehrere Textbereiche (Adresse, Kontakt zur Anmeldeart) nicht lesbar.
• Kopf-Eckdaten und Anmeldeart-Kontaktzeile sind im Foto abgeschnitten/verdeckt.
• Summenzeile '1 · 22min · 1 WZS' unsicher zugeordnet.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026