# Auftrag 800990286

LG-Nr. n. a.

Gewerbsübernahme Resttermin

**ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN**

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

| | |
|---|---|
| **Objekt (Kopfadresse)** | Stuttgarter Str. 9, 71069 Sindelfingen |
| **Terminfenster** | 22.09.2026 - 27.10.2026 |
| **Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen** | n. a. |
| **Eingänge im Auftrag** | 4 |
| **Geräteumfang** | n. a. |
| **Dauer** | 120 min |

## Häuser / Eingänge im Auftrag

| EINGANG (STRASSE / NR.) | BEAUFTRAGTE STELLEN | GERÄTE |
|---|---|---|
| **Stuttgarter Str. 9** | 1 | |
| **Stuttgarter Str. 9 HE** | 3 | |

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 4

## Material / Artikelnummern

| MENGE | ARTIKEL-NR. | BEZEICHNUNG | KATALOGPRÜFUNG |
|---|---|---|---|
| **1** | **13332** | APZ W 9smart 2,5/4DN20V130 | nicht im Katalog - pruefen |
| **1** | **13324** | APZ K 9smart 2,5/4DN20V130 | ✓ APZ K 9smart 2,5/4DN20V130 |
| **2** | **13321** | APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110 | ✓ APZ K 9smart 1,5/2,5DN15V110 |

## Nutzer für die Anmeldung

n. a.

Nicht beauftragt (grau): Waschküche · 3 (grau/ohne eigenes Kaestchen); Hausmeister Raum · ? (grau/ohne eigenes Kaestchen); Keller · 1 (grau/ohne eigenes Kaestchen)

## Hinweise und Gegenproben

• Alle Kästchen bei Waschküche, Hausmeister Raum, Keller und Kellergeschoss sind unangekreuzt (0/1, 0/3) ohne sichtbares Häkchen und ohne eigene Sigma-Zeile - daher nicht als beauftragt übernommen, sondern nur als Orientierung aufgeführt.
• Hinweis 'Alle Kaltwasser Zähler sind...' nicht vollständig lesbar.
• Anmeldeart-Feld nicht im Bild sichtbar/nicht lesbar - daher leer gelassen.
• E-Mail-Kontakt 'cg-hold@gmx.de' sichtbar, aber nicht eindeutig einer Anmeldeart zugeordnet, da Anmeldeart selbst nicht lesbar war.
• Bild 1 ohne eigene Auftragsnummer wurde diesem Auftrag zugeordnet.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13332 - sie steht trotzdem nicht im Katalog, bitte pruefen.
• Nicht in die Anmeldung uebernommen (kein eigenes Auswahlkaestchen belegt): Waschküche · 3 (grau/ohne eigenes Kaestchen); Hausmeister Raum · ? (grau/ohne eigenes Kaestchen); Keller · 1 (grau/ohne eigenes Kaestchen)
• Anmeldeart-Feld nicht sicher lesbar, da Bild abgeschnitten/gedreht.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026