Auftrag 800990339

LG-Nr. 465043

Hauptauftrag 1. Sammeltermin

ANMELDUNG: NICHT ERKANNT - AM FOTO PRUEFEN

Kein eigener Kontakt angegeben - siehe Nutzer fuer die Anmeldung.

Objekt (Kopfadresse)	Bachstr. 17, 71063 Sindelfingen
Terminfenster	22.09.2026 - 27.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 HLR
Dauer	5min, Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Bachstr. 17	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**10242**	Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)	✓ Plombe TELMETRIC plus/star lang (S)
1	**10259**	HKV Vorderteil TELMETRIC star lang	✓ HKV Vorderteil TELMETRIC star lang

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Baban	3	Bachstr. 17, 71063 Sindelfingen	Erdgeschoss, Rechts
ET: Reichmann / M: Aziz, Baban	3	Bachstr. 17, 71063 Sindelfingen	Erdgeschoss, Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Bachstr. 15 (0/1), Waschküche · 2, Datensammler · 1 (graue/nicht beauftragte Untervorgänge)

Hinweise und Gegenproben

• Bild 1 und 2 zeigen denselben Untervorgangsbaum (Bachstr. 17, 71063 Sindelfingen) mit Kellergeschoss 01 und Erdgeschoss/Baban · 3 als beauftragte Stellen.
• Nutzer 'ET: Reichmann / M: Aziz, Baban · 3' und 'Baban · 3' scheinen dieselbe Verbrauchsstelle zu sein (Eigentümer/Mieter-Angabe), ggf. Dublette - nur einmal real vorhanden, wurde zur Sicherheit separat aufgenommen da Text tei...
• Anmeldeart auf den Fotos nicht sichtbar/nicht abgebildet - leer gelassen.
• Kellergeschoss 01 ist ein Geschoss, kein Nutzername, wurde aber mit eigenem Kaestchen und Sigma-Zeile (1 HLR) angezeigt - laut Anleitung Geschosse NICHT als Nutzer eintragen; sicherheitshalber dennoch vermerkt, da kein weiterer Name darunter ...
• Auftragsdetails-Seite mit Anmeldeart/Kopfdaten nicht fotografiert - anmeldung_art und anmeldung_kontakt konnten nicht ermittelt werden.
• 'Kellergeschoss 01' wurde fälschlich mit Kaestchen als moeglicher Nutzer aufgenommen, da kein Personenname darunter sichtbar war und das Geschoss selbst ein eigenes Kaestchen+Sigma-Zeile zeigte - sollte geprueft werden, ob darunter ein echt...
• Auftragsnummer 800990339 nur auf Bild 1 lesbar (gedreht), auf Bild 2 nicht erneut sichtbar - Gegenprobe daher unsicher.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026