Auftrag 800991082

LG-Nr. 461248

Querdienst Brunata Rest

ANMELDUNG: POSTKARTE

Postkarte als Einzelbenachrichtigung an die unten aufgefuehrten Nutzer.

Objekt (Kopfadresse)	Strohgäustr. 17, 71272 Renningen
Terminfenster	23.09.2026 - 28.10.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	n. a.
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	n. a.
Dauer	14min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Strohgäustr. 17	n. a.	

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**11715**	APZ W MET 7star 1,5/2,5DN15V80	✓ APZ W MET 7star 1,5/2,5DN15V80

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Christian Silber/Guido Drees	2	Strohgäustr. 17, 71272 Renningen	Obergeschoss 01, 123 5 Links
Ott	3	Strohgäustr. 17, 71272 Renningen	Obergeschoss 01, 123 6 Links, Mitte
Christa Paßreiter / Stoppel	4	Strohgäustr. 17, 71272 Renningen	Obergeschoss 01, 123 7 Rechts, Mitte
Gabriele und Thomas	5	Strohgäustr. 17, 71272 Renningen	Obergeschoss 02, 123 8 Rechts

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Hinweise und Gegenproben

• Datensammler · 1 ist ein Gerät, kein Nutzer, daher nicht in nutzer aufgenommen.
• Bild 3 zeigt Materialbedarf 11715 - 0/1 APZ W MET 7star 1,5/2,5DN15V80, Status nicht eindeutig lesbar.
• Nummern der Nutzer (123 5, 123 6, 123 7, 123 8) sind Zählernummern/Marken, nicht die Nutzer-Nr. selbst - als Teil von lage übernommen, da keine eindeutige '· n' Nutzer-Nr. neben dem Namen erkennbar war außer den Ziffern nach dem Namen.
• Kopfbereich mit 'Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen' Anzahl (N von X) nicht lesbar - keine Gegenprobe möglich.
• Anmeldekontakt (Person/Rolle) zu Postkarte nicht sichtbar im Bild - nur 'Postkarte' als Art erkennbar.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026