Auftrag 800996905

LG-Nr. 45868

Mangel aus Ablesung Restvorgang

ANMELDUNG: POSTKARTE + TELEFON

POSTKARTE: Eigentuemer - Baugenossenschaft Sindelfingen eG, Tel.: 07031-70047

Objekt (Kopfadresse)	Böblinger Str. 23, 71065 Sindelfingen
Terminfenster	03.10.2026 - 07.11.2026
Beauftragte Nutzerverbrauchsstellen	1
Eingänge im Auftrag	1
Geräteumfang	1 WZS
Dauer	9min (Auftragskopf), Untervorgang 120 min

Häuser / Eingänge im Auftrag

EINGANG (STRASSE / NR.)	BEAUFTRAGTE STELLEN	GERÄTE
Böblinger Str. 23	1	1 WZS

Summe beauftragte Stellen über alle Eingänge: 1

Material / Artikelnummern

MENGE	ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	KATALOGPRÜFUNG
1	**13421**	WZS W HeC 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m	✓ WZS W HeC 1,5DN15V110 5,2x45x1,5m

Nutzer für die Anmeldung

NUTZER	NUTZER-NR.	ANSCHRIFT FÜR DEN ANMELDEBRIEF	LAGE
Baugenossenschaft Sindelfingen eG	**1**		**POSTKARTE Eigentuemer: Tel.: 07031-70047**
Sozialstation	1	Böblinger Str. 23, 71065 Sindelfingen	Obergeschoss 01

Es sind nur die im Untervorgänge-Baum schwarz dargestellten Nutzer als beauftragt aufgeführt. Grau dargestellte Stellen werden nicht angemeldet.

Nicht beauftragt (grau): Dachgeschoss, Obergeschoss 03, Obergeschoss 02, Erdgeschoss, Kellergeschoss 01 (grau, keine Kästchen)

Hinweise und Gegenproben

• Böblinger Str. 19 ist ein weiteres Haus-Kärtchen, aber ohne sichtbares Kästchen/Beauftragung auf diesem Bild.
• Beauftragter Nutzer Sozialstation·1 in Obergeschoss 01 erkannt an eigenem Kästchen und Sigma-Zeile '1 WZS', übereinstimmend mit Geschosszeile.
• Zweitlesung (claude-opus-5) bestaetigt Artikelnummer 13421.
• Anmeldeart um TELEFON ergaenzt, weil der Kontakt eine entsprechende Angabe enthaelt.
• Artikelnummer 13421 aus Bild schwer lesbar (gedreht, unscharf), bitte prüfen
• Materialzeile zeigt '13421 · 0/1' - Status unklar, vermutlich Bedarf 0/1
• LG-Nummer '45868' hat 5 Ziffern (ueblich sind 6) - bitte am Foto pruefen.

Quelle: 1 Fotos · Messtechnik Bastasic GmbH · Erstellt am 13.10.2026